

*Gulliver*  
*Sinistra Universitaria*



**Commissione disServizi**



## **Commissione *dis*Servizi**

La *Commissione disServizi* della Lista Gulliver è una inchiesta conoscitiva portata avanti dai rappresentanti degli studenti ai fini di operare un censimento dello stato attuale dei servizi igienici della Facoltà di Ingegneria.

In particolar modo, la nostra attenzione si è focalizzata sulla gestione e la manutenzione ordinaria dei servizi igienici, che come si avrà modo di capire, non è sufficiente.

Abbiamo comunque notato che rispetto all'ultimo report da noi presentato, la situazione è leggermente migliorata.

## Quota 145

### Bagno G1

Maschi:

- 1 serratura rotta

Femmine:

- Non presenta disservizi

### Bagno G2

Maschi:

- 1 tavoletta mancante
- 3 bagni occupati

Femmine:

- 1 luce non funzionante
- 1 asciugamani elettrico non funzionante

## Quota 150

### Bagno scale torre

Maschi:

- 2 dosa sapone non funzionante
- Asciugamano elettrico rotto
- Porta asciugamani assente

Femmine:

- Asciugamani elettrico assente
- Cestino assente

### Bagno atelier informatico

Maschi:

- 2 dosa sapone non funzionanti
- 1 serratura rotta
- 1 vespasiano rotto

Femmine:

- 1 luce non funzionante

### Bagno G2

Maschi:

- Dosa sapone rotto
- 2 lavandini perdenti
- 2 vespasiani otturati

Femmine:

- Non presenta disservizi

## Quota 155

### Bagno Bar

Maschi:

- Dosa sapone non funzionanti

Femmine:

- 1 luce non funzionante

### Bagno Miglio Verde

Maschi

- 1 asciugamani elettrico non funzionante
- 1 scopetto per wc mancante

Femmine

- Non presenta disservizi

### Bagno Torre

- 1 serratura rotta

## Quota 160

### Bagno ascensore

Maschi:

- Asciugamani rotto

Femmine:

- 1 lavandino perdente
- 1 luce non funzionante
- Porta carta igienica rotti

### Bagno Polifunzionale

Maschi:

- 2 serrature rotte
- Tubatura di un lavandino rotto
- 1 luce non funzionante

Femmine:

- 1 bagno non accessibile

## **Blocco Aule Sud**

### **Bagno Gruppo 3B**

Maschi:

- 4 tavolette mancanti
- Porta asciugamani mancante
- 3 serrature rotte
- 3 tavolette rotte

### **Bagno Gruppo 1B**

Maschi

- 3 tavolette rotte
- 5 tavolette mancanti
- 1 luce non funzionante
- 1 serratura rotta

### **Bagno Gruppo 3A**

Maschi

- Vespasiani otturati
- 6 tavolette mancanti
- 1 serratura rotta
- Porta asciugamani roto
- Dosa sapone roto

### **Bagno Gruppo 1A**

Maschi

- 4 tavolette mancanti
- 4 bagni non accessibili

### **Bagno Gruppo 2A**

Femmine

- 1 tavoletta rotta
- 1 porta carta igienica roto
- 1 appendiabiti mancante
- Due coperchi del sistema igienizzante mancanti

### **Bagno Gruppo 2B**

Femmine

- 1 maniglia rotta
- 1 tavoletta mancante
- 1 coperchio mancante

## **Conclusioni**

Alla fine della nostra indagine è risultato evidente lo stato di igiene nel quale riversano i nostri bagni non è accettabile per degli studenti del XXI secolo.

Ciò che si evince è una scarsa manutenzione dei servizi igienici della nostra facoltà: spesso e volentieri i portarotoli per carta asciugamani risultano vuoti e questo è indice della necessità di rifornire i bagni più spesso; idem per i portasaponi, spesso vuoti. Alcuni rubinetti presentano perdite e questo non va certamente a beneficio del risparmio, alcuni bagni non risultano accessibili da ormai molto tempo.

Da sottolineare anche lo stato in cui versano i bagni del Blocco Aule Sud, che rispetto al resto della Facoltà, versano in uno stato di abbandono più marcato.

Come rappresentanti e studenti di questo ateneo, auspichiamo che queste segnalazioni possano essere da subito prese in carico da parte della Presidenza e degli uffici tecnici e risolte il prima possibile.

Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti e per collaborare con gli uffici competenti al fine di poter migliorare la gestione dei servizi igienici della nostra Facoltà.